



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-272

Comedores Económicos

14986824

Nro. Contrato / Año: 272/16
Fecha: 05/08/2016
Descripción: Mantenimiento y reparacion de los comedores de Santiago y la Romana
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DENISERVIC, SRL RNC-130893195
Nombre Comercial: DENISERVIC, SRL
Domicilio Comercial: C/ 3D NO. 20, INVI, LOS MINA Tel: 809-865-3937

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CP-5
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: A CREDITO
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 2,988,078.60
Mantenimiento y Reparación de los Comedores de la Romana y Villa Gonzales

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It contains two main rows for different locations and their respective observations.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Official stamp: COMEDORES ECONOMICOS, GERENCIA DE COMPTAS, ESTADO DOMINICANO. Includes a handwritten signature.

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-272

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
3	Mano de obra general	1	ud	RD	607,270.00	607,270.00	0.00	109,308.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		716,578.60

Observación:

	RD\$
Subtotal	2,532,270.00
Total ITBIS	455,808.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,988,078.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-272

Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CEDE CENTRAL COMEDORES ECONOMICOS	05/08/2016
2	1	CEDE CENTRAL COMEDORES ECONOMICOS	05/08/2016
3	1	CEDE CENTRAL COMEDORES ECONOMICOS	05/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Unidad de Compras: 000200 Comedores Económicos
 Tramite: 2016-S-CP-000200

Estado: Adjudicado

Criterio de Evaluación: Relación precio/calidad

Item	Descripción	Cant. Req.	Unid	DENISERVIC, SRL				DISEÑO, INSTALACION, CONSTRUCCION Y S				TECNOBIALSA, SRL			
				Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Total Oferta.	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Total Oferta.	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Total Oferta.
1	Mantenimiento y Reparación	1	ud	1,321,600.00RD	1,321,600.00	1 *	1,386,500.00RD	1,386,500.00	3	1,416,000.00RD	1,416,000.00	6	1,416,000.00RD	1,416,000.00	6
2	Mantenimiento y Reparación	1	ud	949,900.00RD	949,900.00	1 *	1,032,500.00RD	1,032,500.00	2	1,032,500.00RD	1,032,500.00	2	1,032,500.00RD	1,032,500.00	2
3	Mano de obra general	1	ud	716,578.60RD	716,578.60	1 *	826,000.00RD	826,000.00	5	802,400.00RD	802,400.00	2	802,400.00RD	802,400.00	2
Total Oferta.				2,988,078.60	Total Oferta.				3,245,000.00	Total Oferta.				3,250,900.00	
T.I Base Cant. Req.				2,988,078.60	T.I Base Cant. Req.				3,245,000.00	T.I Base Cant. Req.				3,250,900.00	



Unidad de Compras: 000200 Comedores Económicos

Estado: Adjudicado

Trámite: 2016-5-CP-000200

Criterio de Evaluación: Relación precio/calidad

Item	Descripción	Cant. Req.	Und	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC. SRL			CORPORACION LEGIS. SRL			DISTRIBUIDORA FRANCOSUR. SRL		
				Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta
1	Mantenimiento y Reparación	1	ud	1.357.000,00RD	1.357.000,00	2	1.398.300,00RD	1.398.300,00	4	1.404.200,00RD	1.404.200,00	5
2	Mantenimiento y Reparación	1	ud	1.062.000,00RD	1.062.000,00	3	1.079.700,00RD	1.079.700,00	4	1.091.500,00RD	1.091.500,00	5
3	Mano de obra general	1	ud	826.000,00RD	826.000,00	5	820.100,00RD	820.100,00	4	808.300,00RD	808.300,00	3
Total Oferta.				3.245.000,00	3.245.000,00		3.298.100,00	3.298.100,00		3.304.000,00	3.304.000,00	
T.I Base Cant. Req.				3.245.000,00	3.245.000,00		3.298.100,00	3.298.100,00		3.304.000,00	3.304.000,00	



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 19518

Fecha de Registro: 17/07/2012

Fecha Actualización: 27/06/2016

Razon Social: DENISERVIC, SRL

No. Documento: RNC - 130893195

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Servicios, Contratista

Certificacion MIPYME : SI

Clasificación Empresa: Micro empresa

Registro de Beneficiario: SI

Teléfono: 809-865-3937

Domicilio: C/ 3D NO. 20, INVI, LOS MINA
SANTO DOMINGO ESTE - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : DENISSA MABEL CORPORAN GOMEZ

Email: deniservic@hotmail.com

Observaciones:

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00015 Construccion y edificacion | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10190000	Productos para el control de plagas	50180000	Productos de panadería
11140000	Chatarra y materiales de desecho	50190000	Alimentos preparados y conservados
11190000	Desechos metálicos y chatarra	50200000	Bebidas
12130000	Materiales explosivos	50210000	Tabaco y productos de fumar y substitutos
12140000	Elementos y gases	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
12160000	Aditivos	52100000	Revestimientos de suelos
12170000	Colorantes	52130000	Tratamientos de ventanas
12190000	Solventes	52170000	Tratamientos de pared doméstica

DENISERVIC SRL

CALLE 3D No.20 INVI, SANTO DOMINGO ESTE
TEL.: 829-902-76650/809-923-9738
RNC 1-3089319-5

SEÑORES: **COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO**
DIRECCION: AV. SAN VICENTE DE PAUL, ESQ. PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA

OFERTA ECONOMICA

FECHA: 26/7/2016

CEE-CP-005-2016

DESCRIPCION	Und.	Cant.	Sub-Total
MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO VILLA GONZALEZ			

INSTALACION DE 43 VENTANAS DE ALUMINIOS
INSTALACION DE 12 PUERTAS DIFERENTES AREAS

INSTALACION SANITARIAS:
INODOROS, LAVAMANOS Y FREGADEROS

MONTAJES DE VERJAS:
PUERTAS Y VENTANAS

INSTALACIONES ELECTRICAS:
BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER,
ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES

IMPERMIABILIZACION DE TECHOS

LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA Y POZOS SEPTICOS

1,120,000.00



Denissa M. Mabel

**MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO
DE LA ROMANA**

PLOMERIA:

INSTALACION DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS, GRIFOS,
PARRILLAS, TAPA DE REGISTROS

PINTURAS A ESTRUCTURAS:

Pinturas en diferentes areas

INSTALACIONES ELECTRICAS:

BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER,
ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES

REPARACION E INSTALACION DE ESTUFAS INDUSTRIALES

REMOZAMIENTO DE TERRENO

IMPERMIABILIZACION DE TECHOS

LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA, REGISTROS Y POZOS SEPTICOS

805,000.00

MANO DE OBRA GENERAL

607,270.00

SUB-TOTAL	2,532,270.00
ITBIS	455,808.60
TOTAL Geral	2,988,078.60



Denissa Mabal

ANEXOS

REPARACION COMEDOR DE LA ROMANA

PLOMERIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS
14	INSTALACION PUERTAS DE BAÑO	35 1/2 X 37 PULG
14	PESTILLOS P/BAÑO	UNIDADES
12	GRIFOS P/AGUA	UNIDADES
10	PARRILLAS P/BAÑO	UNIDADES
3	TAPAS DE REGISTRO DE CEMENTO	27 X 27 PULG
8	INSTALACION DE 8 INODOROS CON SUS ACCESORIOS	UNIDADES
6	LLAVES DE CHORRO	1/2 PULG
18	TUBOS PVC	1/2 PULG

CANTIDAD	PINTADO ESTRUCTURA	MEDIDAS
20	PINTURAS ACRILICAS BLANCO 00	CUBETAS
3	PINTURAS SEMIGLOSS VERDE TREBOL	CUBETAS
6	PINTURAS SEMIGLOSS VERDE AMANECER	CUBETAS
8	PINTURAS SEMIGLOSS ORO 16	CUBETAS
12	PINTURA DE OXIDO NEGRO (ESMALTE)	GALONES
2	MASILLA	GALONES

CANTIDAD	INSTALACIONES ELECTRICAS	MEDIDAS
50	ROSETAS	UNIDADES
125	BOMBILLOS DE 65 V (BAJO CONSUMO)	UNIDADES
1	INTERRUPTOR DE PRESION	UNIDADES
1	INTERRUPTOR MAGNETICO Z- 0	UNIDADES
3	HEATERS MAGNETICO	UNIDADES
1	PANEL DE 3 CIRCUITOS PARA BREAKER	UNIDADES
1	BREAKER DE 50 AMP TRIFASICO	UNIDADES
20	TOMAS DE CORRIENTE	UNIDADES
20	TAPAS PLASTICA	2 X 2 PULG
10	TAPAS CIEGAS PLASTICA	2 X 2 PULG
2	INTERRUPTORES TRIPLE	UNIDADES
10	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDADES
6	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDADES
2	ALAMBRE # 12	ROLLOS
2	ALAMBRE # 10	ROLLOS
3	TAPE DE VINIL	UNIDADES

CANTIDAD	FABRICACION DE ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	MEDIDAS
1	ESTUFA INDUSTRIAL	10 X 28 PULG
5	QUEMADORES P-50	UNIDADES

CANTIDAD	REPARACION PUERTA DE ENTRADA VEHICULAR	MEDIDAS
1	PUERTA DE ENTRADA GALVANIZADA	4 X 16 PIES

CANTIDAD	REPARACION VERJA PERIMETRAL	MEDIDAS
1	VERJA PERIMETRAL	UNIDADES

CANTIDAD	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	MEDIDAS
1	IMPERMEABILIZACION DE TECHO	AREA DE 400 MT2
1	REMOZAMIENTO DE TERRENO PARA DRENAJE PLUVIAL	10 mt lineal x 0.3048 mts de altura

1	LIMPIEZA DE POZO SEPTICO	UNIDAD
2	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA	UNIDAD
11	LIMPIEZA DE REGISTROS	UNIDAD

REPARACION Y REMODELACION

COMEDOR COMUNITARIO DE VILLA GONZALEZ, SANTIAGO

Ventanas

Cantidad	Descripción	Medidas
28	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.75 m.
4	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.70m
6	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.50m
5	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.80m

Puertas

Cantidad	Descripción	Medidas
2	Instalación Puerta Cristal (dos hojas)	2.1 x 1.80m
1	Instalación Puerta enrollables	2.1 x 1.80m
4	Instalación Puertas apaneladas	1.9 x 1.0m
3	Instalación puertas	2.10 x 0.90m
2	Instalación puertas	2.10 x 1.80m
8	paneles de división M2	2.10 x 1.80m

Cantidad	Instalaciones Sanitarias	Medidas
4	Inodoros	Unidades
2	Lavamanos	Unidades
1	Fregaderos	Unidades

Cantidad	Montajes de verjas	Medidas
14	ventanas	1.50 x1.00 m
2	ventanas	1.40 x 100 m
3	ventanas	1.00 x 1.00 m
5	ventanas	0.80 x 1.00 m
1	Puertas de hierro	3.30 x 1.60 m
1	Puertas de hierro	1.70 x 1.60 m
1	Puertas de hierro	3.00 x 1.60 m
1	Tapa de cisterna	0.60 x 0.60 m.

Cantidad	IMPERMEABILIZACION DE TECHO	Medidas
1	Techo (fino de cemento)	840 MT2

Cantidad	INSTALACIONES ELECTRICAS	Medidas
25	ROSETAS	UNIDADES
63	BOMBILLOS DE 65V (BAJO CONSUMO)	UNIDADES
1	INTERRUPTOR DE PRESION	UNIDADES
1	INTERRUPTOR MAGNETICO Z-0	UNIDADES
3	HEATERS MAGNETICO	UNIDADES
1	PANEL DE 3 CIRCUITOS PARA BREAKER	UNIDADES
1	BREAKER DE 50 AMP TRIFASICO	UNIDADES
10	TOMAS DE CORRIENTE	UNIDADES
10	TAPAS PLASTICA	2 X 2 PULG
5	TAPAS CIEGAS PLASTICA	2 X 2 PULG
1	INTERRUPTORES TRIPLE	UNIDADES
5	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDADES
3	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDADES
2	ALAMBRE # 12	ROLLOS
1	ALAMBRE # 10	ROLLOS
2	TAPE DE VINIL	UNIDADES

Cantidad	LIMPIEZA	Medidas
2	TRAMPA DE GRASA	UNIDADES
1	POZO SEPTICO	UNIDADES

DISEÑO INSTALACION CONSTRUCCION Y SERVICIOS

CALLE CURAZAO NO. 114, ALMA ROSA II, SANTO DOMINGO ESTE

TEL., 809-865-3937 / 809-592-5896

DISINCOSE@HOTMAIL.COM

R. N. C. 1-0174034-5



OFERTA ECONOMICA

FECHA: 26/7/2016

CEE-CP-005-2016

DESCRIPCION

Sub-Total

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO VILLA GONZALEZ

INSTALACION DE 43 VENTANAS DE ALUMINIOS
 INSTALACION DE 12 PUERTAS DIFERENTES AREAS
 INSTALACION SANITARIAS:
 INODOROS, LAVAMANOS Y FREGADEROS
 MONTAJES DE VERJAS:
 PUERTAS Y VENTANAS
 INSTALACIONES ELECTRICAS:
 BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES
 IMPERMIABILIZACION DE TECHOS
 LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA Y POZOS SEPTICOS

1,175,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO DE LA ROMANA

PLOMERIA:
 INSTALACION DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS, GRIFOS, PARRILLAS, TAPA DE REGISTROS
 PINTURAS A ESTRUCTURAS:
 Pinturas en diferentes areas
 INSTALACIONES ELECTRICAS:
 BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES
 REPARACION E INSTALACION DE ESTUFAS INDUSTRIALES
 REMOZAMIENTO DE TERRENO
 IMPERMIABILIZACION DE TECHOS
 LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA, REGISTROS Y POZOS SEPTICOS

875,000.00

MANO DE OBRA GENERAL

700,000.00

SUB-TOTAL	2,750,000.00
ITBIS	495,000.00
TOTAL Geral	3,245,000.00



R.N.C 1-31-07273-9

TECNOBIALSA S.R.L.

CALLE SAN VICENTE. NO. 301, RESD.
LAURINA, APT- 1º, ALMA ROSA I., SANTO
DOMINGO ESTE.

Tel. 829-433-7129

OFERTA ECONOMICA

FECHA: 27/7/2016

CEE-CP-005-2016

DESCRIPCION	Sub-Total
MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO VILLA GONZALEZ	
<i>INSTALACION DE 43 VENTANAS DE ALUMINIOS</i>	
<i>INSTALACION DE 12 PUERTAS DIFERENTES AREAS</i>	
<i>INSTALACION SANITARIAS:</i>	
<i>INODOROS, LAVAMANOS Y FREGADEROS</i>	
<i>MONTAJES DE VERJAS:</i>	
<i>PUERTAS Y VENTANAS</i>	
<i>INSTALACIONES ELECTRICAS:</i>	
<i>BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES</i>	
<i>IMPERMIABILIZACION DE TECHOS</i>	
<i>LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA Y POZOS SEPTICOS</i>	
	1,200,000.00



R.N.C 1-31-07273-9

TECNOBIALSA S.R.L.

CALLE SAN VICENTE. NO. 301.RESD.
LAURINA, APT- 1ª, ALMA ROSA I., SANTO
DOMINGO ESTE.

Tel. 829-433-7129

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO DE LA ROMANA

PLOMERIA:

INSTALACION DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS, GRIFOS, PARRILLAS, TAPA DE REGISTROS

PINTURAS A ESTRUCTURAS:

Pinturas en diferentes areas

INSTALACIONES ELECTRICAS:

BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES

REPARACION E INSTALACION DE ESTUFAS INDUSTRIALES

REMOZAMIENTO DE TERRENO

IMPERMIABILIZACION DE TECHOS

LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA, REGISTROS Y POZOS SEPTICOS

875,000.00

MANO DE OBRA GENERAL

680,000.00

SUB-TOTAL	2,755,000.00
ITBIS	495,900.00
TOTAL Geral	3,250,900.00





INTERNATIONAL JAKSON SERVIC

SERVICIOS EN GENERAL *CALIDAD Y GARANTIA*

CALLE SAN JUAN DE LA MAGUANA, NO.67, CRISTO REY, SANTO DOMINGO D.N.

TEL. OFIC. 809-568-6124

R.N.C. 1-3070539-9

OFERTA ECONOMICA
CEE-CP-005-2016

FECHA: 27/7/2016

DESCRIPCION	Und.	Cant.	Sub-Total
MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO VILLA GONZALEZ			
INSTALACION DE 43 VENTANAS DE ALUMINIOS			
INSTALACION DE 12 PUERTAS DIFERENTES AREAS			
INSTALACION SANITARIAS: INODOROS, LAVAMANOS Y FREGADEROS			
MONTAJES DE VERJAS: PUERTAS Y VENTANAS			
INSTALACIONES ELECTRICAS: BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES			
IMPERMIABILIZACION DE TECHOS			
LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA Y POZOS SEPTICOS			
			1,150,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO DE LA ROMANA			
PLOMERIA: INSTALACION DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS, GRIFOS, PARRILLAS, TAPA DE REGISTROS			
PINTURAS A ESTRUCTURAS: Pinturas en diferentes areas			
INSTALACIONES ELECTRICAS: BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES			
REPARACION E INSTALACION DE ESTUFAS INDUSTRIALES			
REMOZAMIENTO DE TERRENO			
IMPERMIABILIZACION DE TECHOS			
LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA, REGISTROS Y POZOS SEPTICOS			
			900,000.00
MANO DE OBRA GENERAL			700,000.00

SUB-TOTAL	2,750,000.00
ITBIS	495,000.00
TOTAL Geral	3,245,000.00



CORPORACION LEGIS, S.R.L

Av. Club Rotario No. 09, Ens Ozama, Santo Domingo Este, Rep. Dom.

Tel.: (809) 414-6860 Santo Domingo Este, R.D.

RNC. 1-01-75495-8

OFERTA ECONOMICA

FECHA: 28/7/2016

CEE-CP-005-2016

DESCRIPCION

Sub-Total

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO VILLA GONZALEZ

INSTALACION DE 43 VENTANAS DE ALUMINIOS
INSTALACION DE 12 PUERTAS DIFERENTES AREAS
INSTALACION SANITARIAS:
INDODROS, LAVAMANOS Y FREGADEROS
MONTAJES DE VERJAS:
PUERTAS Y VENTANAS
INSTALACIONES ELECTRICAS:
BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES
IMPERMIABILIZACION DE TECHOS
LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA Y POZOS SEPTICOS

1,185,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO DE LA ROMANA

PLOMERIA:
INSTALACION DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS, GRIFOS, PARRILLAS, TAPA DE REGISTROS
PINTURAS A ESTRUCTURAS:
Pinturas en diferentes areas
INSTALACIONES ELECTRICAS:
BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES
REPARACION E INSTALACION DE ESTUFAS INDUSTRIALES
REMOZAMIENTO DE TERRENO
IMPERMIABILIZACION DE TECHOS
LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA, REGISTROS Y POZOS SEPTICOS

915,000.00

MANO DE OBRA GENERAL

695,000.00

SUB-TOTAL	2,795,000.00
ITBIS	503,100.00
TOTAL Geral	3,298,100.00



DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, S.R.L.

Calle Chub Rotario, Esq. Leovilda del Villar No. 9, Ensanche Ozama, Sto. Dgo.

Tel: (809) 414-6860

RNC: 131-09630-1

OFERTA ECONOMICA

FECHA: 28/7/2016

CEE-CP-005-2016

DESCRIPCION

Sub-Total

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO VILLA GONZALEZ

INSTALACION DE 43 VENTANAS DE ALUMINIOS
INSTALACION DE 12 PUERTAS DIFERENTES AREAS

INSTALACION SANITARIAS:

INDOOROS, LAVAMANDOS Y FREGADEROS

MONTAJES DE VERJAS:

PUERTAS Y VENTANAS

INSTALACIONES ELECTRICAS:

BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES

IMPERMIABILIZACION DE TECHOS

LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA Y POZOS SEPTICOS

1,190,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR ECONOMICO DE LA ROMANA

PLOMERIA:

INSTALACION DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS, GRIFOS, PARRILLAS, TAPA DE REGISTROS

PINTURAS A ESTRUCTURAS:

Pinturas en diferentes areas

INSTALACIONES ELECTRICAS:

BOMBILLOS, INTERRUPTORES, PANELES, BREAKER, ALAMBRADOS, TOMA DE CORRIENTES

REPARACION E INSTALACION DE ESTUFAS INDUSTRIALES

REMOZAMIENTO DE TERRENO

IMPERMIABILIZACION DE TECHOS

LIMPIEZAS DE TRAMPA DE GRASA, REGISTROS Y POZOS SEPTICOS

925,000.00

MANDO DE OBRA GENERAL

685,000.00

SUB-TOTAL	2,800,000.00
ITBIS	504,000.00
TOTAL Geral	3,304,000.00





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

REGISTRO DE PARTICIPANTE

REMODELACION Y REPARACION DE LOS COMEDORES DE LA ROMANA Y VILLA GONZALEZ

NO.	FECHA	EMPRESA	RNC	TELEFONO	CORREO	REPRESENTANTE
	29/7/2016	INTERMUNICIPAL SAKSUSUEN	1-30-20-539-9	809-923-9838	INT.SACKSON SERVID@HOTMAIL	EMMANUEL ENRIQUE
	29/7/2016	Desarrollo Sostenible	107740345	809-865-3932	Diantrason@Hotmail.com	Orlando Figueroa
	29/7/2016	Hermandad	131072737	8099233585		Romery Gadea
	29/7/2016	Desarrollo, S.R.L	130848195	809-400-7650	Desarrollo@Hotmail.com	Denise E.
	29/7/2016	CORPORACION LP615	101754958	809-681-2294	CORPLESIS@OUTLOOK.COM	Orlando E.
	29/7/2016	DISTRIBUIDORA FRANCOSAR	131-09630-1	809-742-8546	R.M.8502@HOTMAIL.COM	Norma Noh

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text

No. DOCUMENTO

CEE-CP-005-2016

28 de julio del 2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

REGISTRO DE INTERESADO

REMODELACION Y REPARACION DE LOS COMEDORES DE LA ROMANA Y VILLA GONZALEZ

NO.	FECHA	EMPRESA	RNC	TELEFONO	CORREO	REPRESENTANTE
	27/7/2016	INTERDARDA PERSONA	7-3080539-9	80992394328	Mt. SACKSON STAIR	EMILY GOMEZ
	26/7/2016	Diseno Tejedor Constructores	01-4403415	809-885-3937	DisenoTejedor@hotmail.com	Angela Figueroa
	27/7/2016	Remedial by	131072739	8099235055		Remedial by
	26/7/2016	Dominerwic, SRL	130843195	809-902-7650	Dominerwic@hotmail.com	Denise
	28/7/2016	CORPORACION LEGIS	101754958	809-681-2244	CORPLEGIS@OUTLOOK.COM	Carla Perez
	28/7/2016	DISTRIBUIDORA FRACASOR	131-09630-1	809-742-5546	R.m.2502@HOTMAIL.COM	Rebeca Ruiz

DISTRIBUCION Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
CEE-CP-005-2016

21 de julio del 2016

Sres:
DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
Su Despacho

Ref: COMEDORES ECONOMICOS-CP-5/2016
Mantenimiento y reparacion de los comedores de Santiago y la

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 22/07/2016 al 29/07/2016 en Depto Compras,
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO, Av. San Vicente de Paul, esq. Pdte Estrella Ureña,
Los Mina, Santo Domingo Este, REP. DOM.

Atentamente

Ouel



Sres:
CORPORACION LEGIS, SRL
Su Despacho

Ref: COMEDORES ECONOMICOS-CP-5/2016
Construccion y reparacion de los comedores de Santiago y la

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 22/07/2016 al 29/07/2016 en Depto Compras,
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO, Av. San Vicente de Paul, esq. Pdte Estrella Ureña,
Los Mina, Santo Domingo Este, REP. DOM.

Atentamente



Sres:
TECNOBIALSA, SRL
Su Despacho

Ref: COMEDORES ECONOMICOS-CP-5/2016
Construccion y reparacion de los comedores de Santiago y la

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 22/07/2016 al 29/07/2016 en Depto Compras,
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO, Av. San Vicente de Paul, esq. Pdte Estrella Ureña,
Los Mina, Santo Domingo Este, REP. DOM.

Atentamente



Sres:

DISEÑO, INSTALACION, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SRL (DISINCOSER)
Su Despacho

Ref: COMEDORES ECONOMICOS-CP-5/2016

Construccion y reparacion de los comedores de Santiago y la

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 22/07/2016 al 29/07/2016 en Depto Compras,
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO, Av. San Vicente de Paul, esq. Pdte Estrella Ureña,
Los Mina, Santo Domingo Este, REP. DOM.

Atentamente



Sres:
DENISERVIC, SRL
Su Despacho

Ref: COMEDORES ECONOMICOS-CP-5/2016
Construccion y reparacion de los comedores de Santiago y la

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 22/07/2016 al 29/07/2016 en Depto Compras,
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO, Av. San Vicente de Paul, esq. Pdte Estrella Ureña,
Los Mina, Santo Domingo Este, REP. DOM.



Atentamente

Sres:

INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL
Su Despacho

Ref: COMEDORES ECONOMICOS-CP-5/2016

Construccion y reparacion de los comedores de Santiago y la

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 22/07/2016 al 29/07/2016 en Depto Compras,
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO, Av. San Vicente de Paul, esq. Pdte Estrella Ureña,
Los Mina, Santo Domingo Este, REP. DOM.

Atentamente





Presidencia de la República
Santo Domingo Este, República Dominicana
Comedores Económicos Del Estado Dominicano

**❖ PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE
PRECIOS**

LISTA DE BIENES CEE-CP-005-2016

**❖ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LOS COMEDORES DE LA
ROMANA Y VILLA GONZALEZ EN SANTIAGO**



CRONOGRAMA DE CEE-CP-005-2016

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Invitación a participar al proceso de comparación de precios	22 de JULIO del 2016.
2. Adquisición lista de bienes	A partir del 22 de JULIO del 2016
3. Recepción de Propuestas: "Sobres A y B"	Del 22 al 29 de JULIO 2016 de 8:00 am a 3:00 pm
4. Apertura de "Sobres A y B" Propuestas Económica y Técnicas	29 de JULIO 2016 a las 9:00 am
5. Adjudicación	01 de AGOSTO 2016
6. Notificación y Publicación de Adjudicación	03 de AGOSTO 2016
7. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	10 de AGOSTO 2016
8. Suscripción del contrato o Emisión de Orden de Compras	No mayor de veinte (20) días hábiles, a partir de la adjudicación
9. Publicación del Contrato u Orden de compras en el portal de los COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Lista de Bienes y/o Servicios Conexos

No. Item	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Código	Unidad de Medida
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA ROMANA	72101901	Servicios
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE VILLA GONZALEZ	72101901	Servicios

Resumen de las Especificaciones Técnicas. Las características de los bienes objeto del presente proceso de comparación de precios, están indicadas en las Especificaciones Técnicas del producto, las cuales se resumen en:

No. Ítem	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Código	Especificaciones Técnicas y Normas
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA ROMANA	72101901	Datos Técnicos: Instalación de ventanas y puertas: puertas enrollables, puertas de cristal, paneles de división de baños. Servicio de plomería: sanitarios, lavamanos, fregaderos Instalaciones eléctricas: alambrados e iluminaciones Impermeabilización de techo Montaje de verjas: en ventanas, puertas de hierro y tapas de cisternas Brillado de pisos Pintado del inmueble
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE VILLA GONZALEZ EN SANTIAGO	72101901	Datos técnicos: Servicio de plomería: reparación de baños, instalación de inodoros, lavamanos, cambio de grifos, instalación de tuberías, instalación de bombas de agua Instalaciones eléctricas: alambrados, cajas de brakers, interruptores, tomas de corriente, iluminaciones Instalación de puertas Impermeabilización de techo Limpieza de trampas de grasa y pozos sépticos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Documentación a presentar en un único sobre (1 original y 1 copia)

- 1) Registro de Proveedores del Estado
- 2) Certificación de Impuestos Internos
- 3) Certificación de la Tesorería Seguro Social
- 4) Mantenimiento de la oferta (60 días)
- 5) Cronograma de ejecución.
- 6) *Garantía de* seriedad de la oferta (póliza de seguros con entidad reconocida)
- 7) Propuesta económica.

REPARACION COMEDOR DE LA ROMANA

PLOMERIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS
14	INSTALACION PUERTAS DE BAÑO	35 1/2 X 37 PULG
14	PESTILLOS P/BAÑO	UNIDADES
12	GRIFOS P/AGUA	UNIDADES
10	PARRILLAS P/BAÑO	UNIDADES
3	TAPAS DE REGISTRO DE CEMENTO	27 X 27 PULG
8	INSTALACION DE 8 INODOROS CON SUS ACCESORIOS	UNIDADES
6	LLAVES DE CHORRO	1/2 PULG
18	TUBOS PVC	1/2 PULG

CANTIDAD	<i>PINTADO ESTRUCTURA</i>	MEDIDAS
20	PINTURAS ACRILICAS BLANCO 00	CUBETAS
3	PINTURAS SEMIGLOSS VERDE TREBOL	CUBETAS
6	PINTURAS SEMIGLOSS VERDE AMANECER	CUBETAS
8	PINTURAS SEMIGLOSS ORO 16	CUBETAS
12	PINTURA DE OXIDO NEGRO (ESMALTE)	GALONES
2	MASILLA	GALONES

CANTIDAD	<i>INSTALACIONES ELECTRICAS</i>	MEDIDAS
50	ROSETAS	UNIDADES
125	BOMBILLOS DE 65 V (BAJO CONSUMO)	UNIDADES
1	INTERRUPTOR DE PRESION	UNIDADES
1	INTERRUPTOR MAGNETICO Z- 0	UNIDADES
3	HEATERS MAGNETICO	UNIDADES
1	PANEL DE 3 CIRCUITOS PARA BREAKER	UNIDADES
1	BREAKER DE 50 AMP TRIFASICO	UNIDADES
20	TOMAS DE CORRIENTE	UNIDADES
20	TAPAS PLASTICA	2 X 2 PULG
10	TAPAS CIEGAS PLASTICA	2 X 2 PULG
2	INTERRUPTORES TRIPLE	UNIDADES
10	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDADES
6	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDADES
2	ALAMBRE # 12	ROLLOS
2	ALAMBRE # 10	ROLLOS
3	TAPE DE VINIL	UNIDADES

CANTIDAD	FABRICACION DE ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	MEDIDAS
1	ESTUFA INDUSTRIAL	10 X 28 PULG
5	QUEMADORES P-50	UNIDADES

CANTIDAD	REPARACION PUERTA DE ENTRADA VEHICULAR	MEDIDAS
1	PUERTA DE ENTRADA GALVANIZADA	4 X 16 PIES

CANTIDAD	REPARACION VERJA PERIMETRAL	MEDIDAS
1	VERJA PERIMETRAL	UNIDADES

CANTIDAD	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	MEDIDAS
1	IMPERMEABILIZACION DE TECHO	AREA DE 400 MT2
1	REMOZAMIENTO DE TERRENO PARA DRENAJE PLUVIAL	10 mt lineal x 0.3048 mts de altura

1	LIMPIEZA DE POZO SEPTICO	UNIDAD
2	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA	UNIDAD
11	LIMPIEZA DE REGISTROS	UNIDAD

**MANTENIMIENTO Y REPARACION
COMEDOR COMUNITARIO DE VILLA GONZALEZ,
SANTIAGO**

Ventanas

Cantidad	Descripción	Medidas
28	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.75 m.
4	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.70m
6	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.50m
5	Instalación Ventanas de Aluminio	Celosias 1.0x0.80m

Puertas

Cantidad	Descripción	Medidas
2	Instalación Puerta Cristal (dos hojas)	2.1 x 1.80m
1	Instalación Puerta enrollables	2.1 x 1.80m
4	Instalación Puertas apaneladas	1.9 x 1.0m
3	Instalación puertas	2.10 x 0.90m
2	Instalación puertas	2.10 x 1.80m
8	paneles de división M2	2.10 x 1.80m

Cantidad	Instalaciones Sanitarias	Medidas
4	Inodoros	Unidades
2	Lavamanos	Unidades
1	Fregaderos	Unidades

Cantidad	Montajes de verjas	Medidas
14	ventanas	1.50 x1.00 m
2	ventanas	1.40 x 100 m
3	ventanas	1.00 x 1.00 m
5	ventanas	0.80 x 1.00 m
1	Puertas de hierro	3.30 x 1.60 m
1	Puertas de hierro	1.70 x 1.60 m
1	Puertas de hierro	3.00 x 1.60 m
1	Tapa de cisterna	0.60 x 0.60 m.

Cantidad	IMPERMEABILIZACION DE TECHO	Medidas
1	Impermeabilización	840 MT2

Cantidad	INSTALACIONES ELECTRICAS	Medidas
25	ROSETAS	UNIDADES
63	BOMBILLOS DE 65V (BAJO CONSUMO)	UNIDADES
1	INTERRUPTOR DE PRESION	UNIDADES
1	INTERRUPTOR MAGNETICO Z-0	UNIDADES
3	HEATERS MAGNETICO	UNIDADES
1	PANEL DE 3 CIRCUITOS PARA BREAKER	UNIDADES
1	BREAKER DE 50 AMP TRIFASICO	UNIDADES
10	TOMAS DE CORRIENTE	UNIDADES
10	TAPAS PLASTICA	2 X 2 PULG
5	TAPAS CIEGAS PLASTICA	2 X 2 PULG
1	INTERRUPTORES TRIPLE	UNIDADES
5	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDADES
3	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDADES
2	ALAMBRE # 12	ROLLOS
1	ALAMBRE # 10	ROLLOS
2	TAPE DE VINIL	UNIDADES

Cantidad	LIMPIEZA	Medidas
2	TRAMPA DE GRASA	UNIDADES
1	POZO SEPTICO	UNIDADES

Plan de Entrega

No. Ítem	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Código	Lugar de Entrega / Lugar de Prestación del servicio	Fecha de Entrega Estimada / Fecha de Ejecución Estimada
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA ROMANA	72101901	COMEDOR ECONOMICO DE LA ROMANA	5 (cinco) días después de la orden de compras
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE VILLA GONZALEZ EN SANTIAGO	72101901	COMEDOR ECONOMICO DE VILLA GONZALEZ, SANTIAGO	5 (cinco) días después de la orden de compras



Presidencia de la República
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de la Vivienda"

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : Comité de Compras y Contrataciones

FECHA : 15 de julio de, 2016

Yo, **Licda. Jacqueline Hernández**, en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de los Comedores Económicos del Estado,

CERTIFICO:


Que esta Gerencia Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2016, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo Julio-Diciembre, 2016 para la adquisición que se especifica a continuación:

- **Mantenimiento y Reparacion del Comedor de Villa Gonzales y la Romana**

PRESUPUESTO: RD\$3,350,000.00 (Tres Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100).

En este sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es Proceso de Comparación de Precios.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LICDA. JACQUELINE HERNANDEZ
Gerente Administrativo-Financiero





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000200 Comedores Económicos
SOLICITUD DE COMPRAS



041625
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
22/07/2016 11:27:53 Página 1 de 1
14899194-03103651307-SIGEF

No. Solicitud: 133	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante: Buenaventura Liranzo (Enc. Servisioc Generales)	Fecha Solicitud: 29/06/2016	
Objeto de la Compra: Construccion, reparacion y mantenimiento de los comedores de Santiago y la Romana	Total: 2,145,950.00 RD	
Unidad de Compras: Comedores Económicos		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Construccion y edificacion		
Planificada: N Registro Presupuestario N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	72101901	Reparacion y remodelacion del Comedor de Villa Gonzalez en Santiago	unidad	1.00	1,110,000.00	1,110,000.00	N
000002	72101901	Reparacion y remodelacion del Comedor de La Romana	unidad	1.00	585,950.00	585,950.00	N
000003	80111613	Mano de obra general	unidad	1.00	450,000.00	450,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	COMEDORES ECONOMICOS	1.00	29/06/2016
000002	COMEDORES ECONOMICOS	1.00	29/06/2016
000003	COMEDORES ECONOMICOS	1.00	29/06/2016

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas